

Misrepresentation of Intertek Certified Product / Représentation erronée du produit certifié Intertek

20 Minute Door With Hose Stream Fire Door

Notification Type:	Misuse of Certification Mark / Mauvaise utilisation des marques de certification
Certification Type:	Not Intertek Certified

Notification

Intertek notifies public that we have been notified by the applicant that the labels identified below have been misrepresented as Intertek Certified. / Intertek informe le public que le demandeur nous a informés que les étiquettes identifiées ci-dessous ont été présentées à tort comme étant certifiées Intertek.

Company Identification

Parr Lumber Company (Spokane Valley)

Product Identification

A misrepresentation of certified product labels for Parr Lumber Company for 20 Minute Door With Hose Stream- NFPA 252, UL 10B, CAN/ULC S104 (METAL) using Certificate number: W/H 00260 qty 100 (SN 128401-128500) Photos on Page 2

Représentation erronée des étiquettes de produits certifiés pour Parr Lumber Company, concernant la « Porte coupe-feu 20 minutes avec jet de lance » — NFPA 252, UL 10B, CAN/ULC S104 (MÉTAL) — utilisant le numéro de certificat W/H 00260 (Qté : 100 ; N° de série : 128401-128500). Photos en page 2.

Hazard Involved

Not Intertek Certified.

What To Do

Use should be immediately discontinued and return to the point of purchase. Distributors and retailers should discontinue sales and return inventories to their suppliers. / L'utilisation doit être immédiatement interrompue et revenir au point d'achat. Les distributeurs et les détaillants doivent cesser les ventes et retourner les inventaires à leurs fournisseurs.



Total Quality. Assured.

545 E Algonquin Road, Suite H
Arlington Heights, IL 60005 USA

Telephone: 847-439-5667
intertek.com

Published: June 3, 2026
Revised:

Public Notice ID: PN 2026 148
Page 2 of 2

Photos and Images

